新乡市工业和信息化局2026年10月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法决定内容
1	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西部运输行人巷架空乘人装置尾轮处上下人平台路面未进行防滑处理。	责令限2026年11月3日前改正
2	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西轨道底抽巷14040下顺槽第一部带式输送机机尾、二部带式输送机机头缺少工业视频；西风井场地视频监控装置未覆盖安全出口；14010工作面回撤完毕，砌筑密闭墙时未安装工业视频摄像仪进行监控。	责令限2026年11月3日前改正
3	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	-800水平变电所门口高压电缆与信号线吊挂间距小；西轨道底抽巷四横贯处高压电缆、信号线与排水管路无间隙敷设，未采取防护措施。	责令限2026年11月10日前改正
4	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西轨道检修巷1#单轨吊车10#驱动轮胶皮一处开裂。	责令限2026年11月3日前改正
5	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11022上工作面下顺槽第一部带式输送机在西轨道大巷交叉口处风水管路紧贴皮带架无间隙，急停拉线悬挂高，不便于操作。	责令限2026年11月10日前改正
6	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西轨道底抽巷架空乘人装置平台向下约500m范围内的压风自救、供水自救管路敷设在底板排水沟内，未将支管、阀门引自巷帮，不利于人员操作使用；东轨道大巷乘人装置巷内压风管路留设的支管与阀门位置高（>3m），不便于现场人员在自救时使用；东轨道大巷压风供水管路（乘人装置以里）留设的支管阀门人力转不动打不开，不便于人员使用。	责令限2026年11月10日前改正
7	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	副井底宽罐侧与井壁通道未进行有效封闭。	责令限2026年11月3日前改正
8	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西风井井壁处地面塌陷未处理，积水易灌入井下。	责令限2026年11月10日前改正
9	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	副井提升机系统安全检验报告中对提升装置保护功能的检测缺少实测数据支撑。	责令限2026年11月16日前改正
10	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	赵固二矿未对超低浓度瓦斯综合利用项目架空敷设的瓦斯传输管道进行接地电阻测定。	责令限2026年11月30日前改正
11	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	巷道贯通记录未确认贯通前通风设施建造完成情况；未记明调整通风系统后贯通巷道风量及瓦斯情况。	责令限2026年11月3日前改正
12	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井通风阻力测定测点布置在巷道交叉点处。	责令改正
13	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	采空区永久密闭施工设计图未绘制密闭墙掏槽情况；东轨道大巷22#密闭墙说明牌未写明掏槽深度。	责令限2026年11月10日前改正
14	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区轨道大巷局部通风机无主副风机标识。	责令限2026年11月3日前改正
15	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运轨一横贯风门（防突风门）压风驱动管路通过门墙未安设套管。	责令限2026年11月3日前改正
16	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区轨道大巷掘进工作面300m范围防尘供水管路上未安装压力表。	责令限2026年11月3日前改正
17	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《11042工作面瓦斯抽采达标评判报告》仅附列表，未附效果检验钻孔设计图、竣工图。	责令限2026年11月6日前改正
18	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西风井主扇监测系统无主要性能参数（风量）监测曲线显示功能。	责令限2026年11月10日前改正
19	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井风流反向时间未将加固防爆盖步骤所用时间计入;矿井反风演习测定矿井反风率的测风点不够，未准确测得正常时和反风时全矿井总风量值。	责令改正
20	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	甲烷传感器调校标准气样浓度“1.80%”写成“1.8%”，降格了精度表达，记录错误。	责令限2026年11月3日前改正
21	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	安全监控故障记录中未填写故障处理所用时间、方法、必须采取人工监测等安全措施。	责令限2026年11月3日前改正
22	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	开拓五盘区时，测定煤层瓦斯含量报告中只标注采样点为“底板抽采巷”，未注明“五盘区”，报告指代不清。	责令改正
23	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2026年10月份瓦斯巡回检查计划未对巡回检查时间进行安排。	责令限2026年11月3日前改正

新乡市工业和信息化局2026年10月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法决定内容
24	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	瓦检员交接班记录未按交接班制度填写当班存在问题；《瓦斯、二氧化碳及有害气体检查制度》未结合矿井实际（如制度中使用机器人，而矿井实际未纳入机器人）制定。	责令限2026年11月6日前改正
25	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《14030工作面下顺槽底抽巷施工定向穿层钻孔安全技术措施》工程概况中，未说明所在巷道（打钻地点）的基本情况（断面、支护、通风、运输），打钻范围长度、先后顺序、钻机数量、作业班次方式、钻孔总工程量、预计工期。	责令限2026年11月3日前改正
26	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《三盘区水仓泵房通道过F197断层安全技术措施》过断层方式 “巷道过断层期间坡度按照0° 施工”，未明确按巷道设计正常坡度、方向，直接（切割掘进）通过；《11042工作面过巷安全技术措施》工程概况中，未说明两条老巷与工作面的位置关系、老巷的基本情况。	责令限2026年11月3日前改正
27	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	轨道大巷与东轨道大巷、西部运输行人巷交叉点的路标牌两块分别悬挂两个位置，巷道位置关系不明确；11042综采工作上下顺槽风流净化水幕的检修、使用没有明确责任到人。	责令限2026年11月3日前改正
28	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	底板九横贯第二道风门里、外5m范围内有矸石杂物等。	责令限2026年11月6日前改正
29	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西胶带大巷（反掘）掘进工作面施工图板，巷道布置剖面图中未标注煤层的厚度、倾角，以及所施工的巷道距煤层的间距（特别是最小位置）。	责令限2026年11月6日前改正
30	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西胶带大巷（反掘）掘进工作面通尺10m处巷道左帮超挖300～500mm。	责令改正
31	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区七横贯与三盘区专用回风巷口未悬挂巷道（名称）标示牌。	责令限2026年11月6日前改正
32	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042综采工作面机头以上20m为一次采全高，施工单位未编制煤层注水安全技术措施。	责令限2026年11月6日前改正
33	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042综采工作面局部煤壁不直，片帮0.3～0.5m，第78架窜液；11042综采工作面第30、31架煤壁空顶，未及时拉移超前架及时支护顶板，造成顶板漏矸。	当场予以纠正
34	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042综采工作面下顺槽转载机破碎机以里15m左右范围，顶板压力大、破碎，π型钢梁连续三根被压断；11042下顺槽第18#顶板离层观测点附近顶板离层已达到临界值，两帮移近量已超过临界值，顶、侧压力较大，巷道变形严重，没有进行扩修加固。	责令限2026年11月6日前改正
35	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区皮带运输大巷第340～390m范围内，底鼓严重，两帮侧压较大，巷道变形严重，部分支架受压破坏；三盘区水仓泵房通道掘进工作面，局部顶、侧压较大，顶梁受压变形，钢笆网受压形成网兜状，无补强支护。	责令限2026年11月16日前改正
36	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区水仓泵房通道掘进工作面掘进机外喷雾有两个喷头堵塞，无装备压力表，内喷雾不能喷雾。	责令限2026年11月3日前改正
37	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042作业规程复查，矿压观测在顶板离层、两帮移近量超过临界值时，未提出要制定维修加固措施方案并及时加固的内容。	责令限2026年11月6日前改正
38	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷通尺621m处，钻机两根立柱，均向左侧偏斜，钻机运行期间存在倾倒风险；三盘区运输大巷通尺621m处，超前探工程探2号孔测斜数据表显示，5号测点（孔深12m）向左偏斜14。	责令限2026年11月3日前改正
39	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷通尺621m处，多个钻孔有涌水现象，未取水样化验，进行水源判断。	责令限2026年11月6日前改正
40	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井地面区域水害治理工程现场监管人员的巡查记录中，缺少巡查单个井场的时间段，未注明进入和离开井场时间。	责令限2026年11月3日前改正
41	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	赵固二矿三区管理图绘制时间为2026年3月份，目前矿井新增三区转换地区较多，且存在断层煤柱调整，未及时更新图纸。	责令限2026年11月6日前改正
42	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面地面区域水害治理效果验证工程设计图中，缺少地面区域水害治理工程L8、L2灰岩治理钻孔图例，不能分清治理层位，缺少注1井着陆点位置。	责令限2026年11月6日前改正
43	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区轨道大巷掘进工作面在用的EBZ160综掘机机身铭牌全部磨损，不能显示MA标志及安全标志编号、产品参数、安全提示等信息。	责令限2026年11月3日前改正

新乡市工业和信息化局2026年10月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法决定内容
44	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区轨道大巷掘进工作面现场未准备迎面墙防护装置。	责令限2026年11月3日前改正
45	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区轨道大巷掘进工作面1#皮带下风侧编号为107577的一氧化碳传感器标志牌报警值为≥10ppm，填写错误。	责令限2026年11月3日前改正
46	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井未针对超低浓度瓦斯综合利用项目带来的风险重大变化（如新增的瓦斯传输管道爆管、瓦斯泄露，发电装置超温超压爆炸、火灾等风险以及事故可能波及西风井附近其他设备设施的风险），对现有的生产安全事故应急救援预案进行修订或编制专项应急救援预案，未编制相应的现场处置方案和相应的应急处置卡，未开展相应应急演练。	责令限2026年11月30日前改正
47	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	五盘区（新开拓采区）未进行煤层突出危险性评估。	责令限2026年11月10日前改正
48	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	东轨道充电硐室建在联络巷中，三盘区三、四横贯联络巷用作临时水泵房，该两处地点均为正在使用的联络巷用作其他用途，均未进行专项设计。	责令限2026年11月10日前改正改正
49	2026年10月30日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井领导层、科室、区队部分安全生产管理人员的任免信息未告知新乡市工业和信息化局。	责令限2026年11月3日前改正